



REPÚBLICA ARGENTINA  
FUERZA AEREA ARGENTINA  
DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONAVEGABILIDAD



**CERTIFICADO DE HABILITACIÓN**  
**TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN**

CODIGO: **1B-441**

ESTA HABILITACION SE CONCEDE A:

**EXECUTIVE AIRCRAFT MAINTENANCE**

CON INSTALACIONES EN: **7920 E. GREENWAY RD. SCODTTSDALE  
AZ 85260 ARIZONA-USA**

HABIENDO COMPROBADO QUE CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAVEGABILIDAD RELATIVAS A TALLERES AERONÁUTICOS DE REPARACIÓN DE MATERIAL AERONÁUTICO, SE LO HABILITA PARA OPERAR COMO TAL EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:

- **MOTORES LIMITADA**
- **SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA**

CON LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN.

**Buenos aires, 31 de julio de 2006.**

  
**Ing. Aer. Juan J. Bordet**  
Director Aviación General



REPUBLICA ARGENTINA  
FUERZA AEREA ARGENTINA  
DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAVEGABILIDAD



**ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN**

**TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN:**

**EXECUTIVE AIRCRAFT MAINTENANCE.**

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN DEL TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIÓN CÓDIGO **1B-441** ESTA LIMITADA A LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:


**MOTORES LIMITADOS A:**

Mantenimiento, mantenimiento preventivo e inspecciones del plan de mantenimiento, incluyendo la inspección de Zona Caliente (HSI) y la Recorrida General (OVH), de acuerdo a la documentación técnica actualizada emitida por el fabricante, con los procedimientos establecidos en los Manuales (QCM / RSM) de la compañía y con las normas vigentes de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, de la marca y modelos de motores que se detallan a continuación:

**HONEYWELL INTERNATIONAL (Allied Signal)** *TPE 331-1, 331-5, 331-6, 331-8, 331-10, 331-11, 331-12, 331-43 Series*

**SERVICIOS ESPECIALIZADOS LIMITADA A:**

- LÍQUIDOS PENETRANTES** ➤ *ASTM-E-1417.*  
de acuerdo con ➤ *Procedimientos descriptos en los Manuales de los fabricantes de los motores y accesorios incluidos en las presentes Especificaciones de Operación.*

  
**Ing. Aer. Juan J. Borden**  
Director de Aviación General

**FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de julio de 2007**

FECHA DE EMISIÓN: 31 de julio de 2006  
FORM. DNA 8000-4/1